


ПРЕСМЕТКИ НА РЕМЕНИ И ЗАПЧЕСТИ ПРЕНОСНИЦИ



EM- електромотор

I,II,III,IV, - брзини на пренос

1 – погонски ременик

2 – приемен ременик

1' – запченици на погонското вратило

2' – запченици на приемното вратило

A [mm] - меѓускино растојание

A'[mm] – оскино растојание помеѓу запчениците

У п а т с т в о з а р а б о т а

Димензионирање на ремениот преносник

1.) Се определуваат:

D_1 [mm] -пречник на погонскиот ременик, D_2 [mm] -пречник на приемниот ременик

A [mm] - меѓускино растојание

2.) Со зголемување на вредноста на напонот, се зголемува брзината на вртење на роторот на електричниот мотор. Бројот на вртежи на погонскиот и приемниот ременик се отчитуваат со тахометар, за бараната брзина на пренос дадена со задачата на вежбата.

n_1 [врт /min] - број на вртежи на погонскиот ременик

n_2 [врт /min] - број на вртежи на приемниот ременик

3.) Се определуваат: ι - преносен однос, и ζ_1 - коефициент на лизгање, по

$$\text{формулата: } \iota = \frac{D_2}{D_1 \cdot \zeta_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

4.) Да се определи факторот на влечна способност на ременот - Ψ , по формулата:

$$\Psi = \frac{e^{\mu\alpha} - 1}{e^{\mu\alpha} + 1}, \text{ каде: } \mu \text{- коефициент на триење, } (\mu = 0.22 + 0.012v)$$

v [m/s] - периферна брзина, и $v = \pi D_1 n_1 / 60$, и:

$$\alpha [\text{rad}] - \text{обвивен агол, каде: } \alpha [\text{°}] = 180^\circ - 2\beta, \text{ и: } \beta [\text{°}] = \arcsin \frac{R_2 - R_1}{A}$$

5.) Се определува должината на ременот L , по формулата:

$$L = (R_1 + R_2)\pi + 2A\cos\beta + [\beta\pi(R_2 - R_1)]/90$$

Димензионирање на зајчески преносници

6.) Се определува растојанието помеѓу двете вратила, и се отчитува бројот на вртежи на погонското и приемното вратило со тахометар, за бараната брзина на пренос.

A' [mm] – оскино растојание помеѓу запчениците

n_1' [врт /min] - број на вртежи на погонското вратило

n_2' [врт /min] - број на вртежи на приемното вратило

7.) Преносниот однос ι , на парот спретнати запченици се определува по формулата:

$$\iota' = n_1'/n_2'$$

8.) Познат е бројот на запци на сите запченици на погонското вратило ($z_1^{I}=34$, $z_1^{II}=30$, $z_1^{III}=26$, $z_1^{IV}=22$). Да се определат: модулот и дијаметрите на спретнатите запченици, како и бројот на запци на приемниот запченик.

$$A' = \frac{(\iota'+1)D_1'}{2} = \frac{(\iota'+1)D_2'}{2\iota'} = \frac{m(z_2 + z_1)}{2}, \text{ каде:}$$

D_1' [mm] – дијаметар на погонскиот запченик, D_2' [mm] – дијаметар на приемниот запченик
 z_2 - број на запци на приемниот запченик, и m – модул

9.) Се определува чекорот на забецот по формулата: $e = D_1' \pi / z_1 = D_2' \pi / z_2 = m\pi$

$$10.) \text{ Обемните брзини на обата запченика треба да бидат: } v_1 = v_2 = \frac{\pi D_1' n_1'}{60} = \frac{\pi D_2' n_2'}{60}$$

11.) Да се определи вредноста на пречникот на темените кругови на погонскиот $da=Ds=m(z_1+2)$, и приемниот запченик $da=Ds=m(z_2+2)$ и вредноста на пречниците на подножните кругови на погонскиот $Df=Di=m(z_1-2.4)$ и приемниот запченик $Df=m(z_2-2.4)$

12.) Да се определи должината на запците по формулата: $L' = \psi'm$, каде:

L' [mm] - должина на запци, ψ' - фактор на должината на забецот, ($\psi'=10$ до 15) = 12